

Visite du site du Baratage

Le 8/04/2023 une partie du Bureau de VYF s'est déplacée sur le site du Baratage pour examiner l'avancement des travaux. L'accès au site, bien que réglementé, est libre.. Le Bureau y était dans le respect des règles de sécurité !

On peut constater que le chantier est encore un immense lieu de terrassement et de défrichage. Le site ayant été laissé à l'abandon plusieurs années, la nature s'y est développée sans tenir compte des nécessités du projet (embâcles, arbres morts, etc..). Ces lourdes opérations ont eu lieu à des dates compatibles avec la nécessité de ne pas porter atteinte à la nidification des oiseaux (destruction des nids, etc...)

A noter l'article du SIAHVY sur le sujet (<https://siahvy.org/restauration-ecologique-du-ru-de-langouleme>)



Vue générale des travaux de la future zone d'expansion avec l'ancien mur d'enceinte du bassin de pisciculture du Baratage, bétonné et sans intérêt historique ou paysager. Vue vers le Sud-Ouest



Même vue avec personnages pour l'échelle !



Le bassin avec vue sur les tuyaux (noter la taille) qui serviront à canaliser temporairement les eaux.



L'évacuation, ruinée, des eaux du ru d'Angoulême sous le mur de l'ex bassin piscicole



Gros travaux de terrassement/défrichage..



Le site de la future zone d'expansion, vue vers le Nord-Est



Restes d'un ouvrage non identifié..



Importants et nécessaires travaux de déblaiement